

Zasady prowadzenia prac na terenie Kirchhoff Polska (wersja 01.01.2002)

1. Bezpośrednio po przybyciu zleceniobiorca zgłasza się za pośrednictwem portierni do zleceniodawcy.
2. Na terenie zakładu, na drogach dojazdowych do hali obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
3. Na terenie hali produkcyjnej obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
4. Prace zleceniobiorcy nadzoruje osoba wyznaczona przez kierownika produkcji
5. Osoba nadzorująca zapoznaje pracowników zleceniobiorcy z obowiązującymi w Kirchhoff Polska instrukcjami i procedurami w zakresie odpowiednim do skali prowadzonych prac. W przypadku wykonywania prac w pobliżu pracujących urządzeń stwarzających zagrożenie osoba nadzorująca organizuje szkolenie BHP prowadzone przez Inspektora ds. BHP i OŚ.
6. Prowadząc prace pracownicy zleceniobiorcy zachowują obowiązujące zasady i przepisy BHP, stosują wymagane środki ochronne.
7. Każdy zleceniobiorca posiada wszelkie środki materiałowe i pomocnicze do realizacji zlecenia, chyba że zlecenie lub umowa stanowi inaczej.
8. Produkcja zakładu Kirchhoff Polska ma pierwszeństwo przed prowadzonymi pracami, dlatego zleceniobiorcy prowadzą swoje prace w sposób lub w czasie nie mającym wpływu na produkcję zakładu.
9. Załączenie urządzeń i narzędzi wymagających zasilania nie może utrudniać ani przerywać produkcji.
10. Przy wszystkich pracach zleceniobiorca zachowuje ostrożność która dotyczy wszelkich możliwych zagrożeń pożarowych, ekologicznych, wypadkowych. Zleceniobiorca podejmuje odpowiednie działania aby nie dopuścić do powstania jakiegokolwiek zagrożenia (np. spoiny spawalnicze należy nadzorować aż do całkowitego wystygnięcia, postępowanie z środkami groźnymi dla środowiska należy prowadzić bardzo ostrożnie i uważnie, zgodnie z zaleceniami producenta)
11. Wszystkie odpady i resztki materiałów jakiegokolwiek rodzaju zleceniobiorca zabiera ze sobą i przekazuje do utylizacji, wykorzystania lub składowania we własnym zakresie i na własny koszt, chyba że umowa lub zlecenie stanowi inaczej.
12. Po zakończeniu prac i posprzątaniu terenu prac zleceniobiorca zgłasza ten fakt osobie nadzorującej, która przeprowadza kontrolę prawidłowości wykonanych prac, czystości terenu robót i ewentualnie zleca poprawki
13. Zapoznanie się z obowiązującymi instrukcjami i procedurami potwierdza pracownik zleceniobiorcy kierujący pracami poprzez podpis na Liście prac prowadzonych przez firmy zewnętrzne na terenie Kirchhoff Polska.